

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 12
Сидоров А.Е.
14 декабря 2016 г.



А К Т


о проведенных мероприятиях, выполненных по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, проведенной территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Междуреченск, в городе Мыски и Междуреченском районе 17 мая 2016 г.

Нарушение		Мероприятия по устранению нарушения
1.	Кровля учреждения не герметична	Выполнен капремонт по периметру крыши по замене мягкой кровли 25.08.2016 За счет средств администрации города на сумму 2 100 000 руб.
2.	Оконные проему всех помещений школы ветхие	Окна учреждения заменены частично 30.10.2016. Установлено 12 окон за счет средств областного отделения партии «Единая Россия» на сумму 140 000 руб. Заявка на замену оставшихся окон рассматривается Управлением образования на 2017г.
3.	Стены и пол кабинета врача, потолок процедурного кабинета с нарушением целостности	Устранена трещина в стене, произведена замена полового покрытия (новый линолеум), полового плинтуса 28.05.2016. Нарушение устранено за счет средств учреждения на сумму 5 000 рублей.
4.	Нарушение целостности отделки стен производственных помещений стен пищеблока	Произведен ремонт по частичной замене плиточного покрытия стен 10.06.2016 за счет средств учреждения.
5.	Недостаточный напор в системе подачи питьевой воды	В связи с введением нового насосного оборудования ОАО «Водоканал» в водонапорной башне пос.Подобас (Центральная усадьба), 16.06.2016 давление в системе подачи питьевой воды восстановлено.
6.	Помещение медицинского назначения, не обеспечено горячим водоснабжением	Установлен накопительный водонагреватель на 10 литров 28.09.2016 за счет средств Управления образованием на сумму 5 000 руб.

7.	Уровень искусственного освещения учебных помещений (помещения кабинетов географии, математики, спортзала, пищеблока) ниже минимально допустимого	В спортивном зале произведен капремонт с заменой освещения согласно ГОСТУ 30.10.2016. на сумму 40 000 руб. за счет средств областного отделения партии «Единая Россия». В кабинетах географии, математики, пищеблока заменены люминесцентные лампы в полном объеме за счет средств Управления образованием. В 2017 планируется полная замена ламп освещения на светодиодные.
8.	Нарушение системы внутренней канализации пищеблока (отсутствие гидравлических затворов)	Проведена полная ревизия системы внутренней канализации с привлечением специалистов ООО «Техник-Сервис» на сумму 2 800 руб. за счет средств учреждения
9.	Отсутствуют туалеты для обучающихся 2-го и 3-го этажей. Имеющиеся туалеты не оборудованы кабинками с дверями. Туалеты не обеспечены туалетной бумагой и бумажными полотенцами.	Туалетные комнаты имеются на каждом этаже, однако требуется капитальный ремонт для их использования по назначению. Управлением образования рассматривается заявка на капитальный ремонт туалетов с установкой кабинок с дверями на 2017г. Имеющиеся туалеты в полном объеме обеспечены туалетной бумагой и бумажными полотенцами.
10.	Подвал учреждения подтапливается грунтовыми водами, захламлен.	Выполнен дренаж территории с отведением ливневых и грунтовых вод от здания, выполнена герметизация выгребных колодцев наружной системы канализации 20.06.2016 за счет средств учреждения, собственными силами.
11.	Школа, в т.ч. пищеблок не обеспечены достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств, используемые средства не имеют инструкции по приготовлению растворов	Закуплены разрешенные моющие средства «Прогресс» и дезинфицирующее средство «Сульфохлоронтин» 19.08.2016 за счет средств учреждения на сумму 10 000 руб.
12.	Уборочный инвентарь для уборки учебных помещений частично не имеет маркировки	Маркировка инвентаря произведена в ходе самой проверки

Акт составил

Заместитель директора по АХР



Г.В. Ларина